

Byggnadsinventering Domarvik

Nr	Byggnadens namn	Ursprunglig funktion	Nuvarande funktion	Nybyggnadsår ¹	Flyttår ²	Längd	Bredd	Kvm yta ³	Tillgänglighetsanpassad ⁴	Huskroppens material ⁵	Taktäckningsmaterial ⁶
1	Solvestad Sveden	Torp och arbetarbostad	Hembygdsmuseum	1835	1984	6 500	4 450	29	Ramp till entré Löstagbar tröskel till rum	Trä, knuttimrad	Enkupigt lertegel
2	Dass	Dass	Museum	Okänt	2021	1 790	1 470	3	Ser in genom dörren till dasset	Trä, regelstomme med resvirke	Korrugerad plåt
3	Jordkällare	Jordkällare	Jordkällare	1938	-	4 300	3 400	15	Markplan	Betong	Betong gräsbeväxt
4	Mangårdsbyggnad	Torp	Hembygdsmuseum Kaffestuga	Okänt	-	12 300	6 300	77	Nej	Trä, knuttimrad	Enkupigt lertegel
5	Magasin	Magasin	Museum	1938	-	4 650	7 100	33	Ramp till entré	Trä, regelstomme med locklistpanel	Tvåkupigt lertegel
6	TC	-	TC	1950-tal	-	5 400	3 050	16	Nej	Trä, regelstomme med locklistpanel	Korrugerad plåt
7	Hönshus med vagnslider	Hönshus Vagnslider Övervåning	Snickerboa Vagnslider Övervåning museum för timmerman resp skomakare	1901	-	6 600	5 500	36	Ser in genom dörren till snickerboa Vagnslider i marknivå Ramp till övervåning	Hönshus trä knuttimrad Vagnslider trä, regelstomme med resvirke	Tvåkupigt lertegel
8	Ladugård	Ladugård Höskulle	Ladugård samlingslokal Kök tillbyggt Höskulle museum	1938	-	7 600	14 450	110	Markplan	Ladugård betongsten murad putsad Höskulle trä, regelstomme med dels resvirke och dels locklistpanel	Tvåkupigt lertegel
9	Målen Bodlänga	Rum för Redskap Mjöl Separator och smörkärna	Körvandring	Okänt ~1900	2014	7 950	6 650	53	Ramp från loge	Tillbyggnad till ladugård och loge trä, regelstomme med locklistpanel	Tvåkupigt lertegel
10	Loge	Loge	Förråd	Okänt	-	12 000	5 150	62	Ramp till entré	Trä, regelstomme med resvirke	Tvåkupigt lertegel

Byggnadsinventering Domarvik

Nr	Byggnadens namn	Ursprunglig funktion	Nuvarande funktion	Nybyggnadsår ¹	Flyttår ²	Längd	Bredd	Kvm yta ³	Tillgänglighetsanpassad ⁴	Huskroppens material ⁵	Taktäckningsmaterial ⁶
11	Löpgöl TV-barack	Bemannad vid TV-sändningar i televisionens barndom	Skolmuseum Lottförsäljning Klädgarderob	1959	1978	6 550	4 000	26	Nej	Trä, regelstomme med locklistpanel Isolerad	Tvåkupigt lertegel
12	Container	Förråd	Förråd	2021	2014	6 500	6 000	39	Markplan	Container plåt Överbyggd 2019 med trä, regelstomme med resvirke	Tvåkupigt lertegel
13	Åsen Steghus	Steghus	Steghus	1903	2020	9 000	1 200	11	Markplan	Trä, stolpar på betongplint	Tvåkupigt lertegel
14	Bykstuga	-	Bykstuga museum	2021	-	4 430	2 950	13	Som en scen.	Trä, regelstomme med resvirke	Tvåkupigt lertegel
15	S:t Holmbo Vagnslider	Vagnslider	Vagnslider	Okänt	1992	11 900	4 300	51	Markplan	Regelstomme med locklistpanel delvis och resvirke delvis	Tvåkupigt lertegel
16	Rumhult Maskinhall	Maskinhall	Maskinhall	Okänt	1983	6 900	4 300	30	Markplan	Regelstomme med locklistpanel delvis och resvirke delvis	Tvåkupigt lertegel
17	Skogsmuseum	-	Tak över skogskälkar	1980-tal	-	5 300	3 250	17	Markplan	Trä, stolpar, öppet	Tvåkupigt lertegel
18	Maskinmuseum	-	Tak över spånhyvel och lokomobil	2022	-	12 750	3 100	40	Markplan	Trä, stolpar, en sida täckt, övrigt öppet	Tvåkupigt lertegel
19	Falla Smedja	Smedja	Smedja	Okänt	1999	4 450	3 150	14	Ser in genom dörrarna	Trä, knuttimrad	Enkupigt lertegel

Byggnader i Hembygdsgården Domarvik

-
- A topographic map of the Hembygdsgården Domarvik area. The map shows a cluster of buildings on a hillside, with a river or stream on the right and a body of water on the left. The buildings are numbered 1 through 19. The map uses contour lines to show elevation and a color gradient from green to yellow to indicate different levels. A legend at the bottom right identifies two types of buildings: a light brown square for '2 Dass' and a dark brown square for '1 Torpet Sveden'.
- 19 Smedja
 - 18 Spånhyvel
 - 17 Skogsmuseum
 - 16 Maskinhall
 - 15 Vagnslider
 - 12 Steghus
 - 10 Loge
 - 9 Körvandring
 - 8 Ladugård med loge
 - 6 TC
 - 5 Magasin
 - 4 Mangårdsbyggnad
 - 3 Jordkällare
 - 2 Dass
 - 1 Torpet Sveden
- Bykstuga 14
- Container 12
- TV-barack 11
- Hönshus med vagnslider 7